

一、工程概况

广州医科大学附属番禺中心医院位于广州市番禺区桥南街福愉东路8号，人防地下室位于门诊楼地下负一层，人防面积8370平方米，于2005年立项建设，2009年建成投入使用。该人防地下室共设5个防护单元，抗力等级为5级，平时功能为汽车库，战时设门诊、医技部、手术部、管理单元、外科护理单元、烧伤护理单元、二等人员掩蔽所，结构形式为钢筋混凝土框架结构。

受广州医科大学附属番禺中心医院委托，广东特思工程检测有限公司于2026年3月13日对广州医科大学附属番禺中心医院人防地下室的人防工程防护设备及设施进行检测。目的是对委托方委托检查的人防工程中各类人防门、战时通风和排水设施等人防专有设施设备进行检查记录，并分级评定、工程计量，编制维修预算，以便委托方进行下一步结建人防工程防护设施设备维修工作，使其恢复日常使用和战时防护功能。

现将检测情况及结果报告如下：

二、检测依据

- 1、《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市结建人防工程防护设施设备专项维护治理方案〉的通知》（穗建人防〔2020〕146号）
- 2、项目相关的设计图纸及资料文件。

三、检测内容

表 3.1 检测项目

序号	防护设施设备名称	检测项目
1	A1-混凝土大门	设备现存情况 外观质量 使用性能
2	A2-钢结构大门	
3	B-人员出入口混凝土门	
4	C-通风竖井混凝土门	
5	D-防护单元封堵板	预留措施情况、外观质量、使用性能
6	E-通风设施设备	设备现存情况、外观质量、使用性能
7	F-防爆地漏	设备现存情况、外观质量、使用性能
8	密闭观察窗	设备现存情况、外观质量、使用性能

人防门、通风设施设备和防爆地漏的设备现存情况和外观质量通过现场查勘和检测逐项进行逐项评定，其使用性能是否正常通过现场试验确定；

防护单元封堵板的预留措施情况、外观质量和使用性能是否正常通过现场查勘和检测进行逐项评定。

由于（穗建人防〔2020〕146号）检查评定表未列入密闭观察窗作为检查评定对象，本次维保内容对此做了增补。

四、防护设施设备评分表

表 4.1 广州医科大学附属番禺中心医院人防工程防护设施设备专项检测问题清单

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
1	钢结构大门	GSFM6025(5)	4-P~4-M× 4-20	A2002, A2006, A2009	1、门扇启闭范围被阻挡。 2、门扇包边槽钢、门框、铰页存在大量锈蚀、油漆开裂脱落。 3、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。	20
2		GHSFM6025(5)	3-M~3-N× 5-11~5-12	A2006, A2009, A2012, A2014, A2016	1、构件缺损，门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。	20

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
	人员出入口混凝土门				3、设备自身原因无法启闭。 4、设备自身原因，闭锁无法开关。 5、密封胶条老化，无法密闭。	
3		HFM2020 (5)	4-1 口防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
4		HFM1520 (5)	5-B×5-13	B9, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、构件缺损，门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	14
5		HFM1520 (5)	1-3 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
6		HFM1520 (5)	1-1 口第一防毒通道	B1	1、未见门扇	22
7		HFM1520 (5)	2-2 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
8		HFM1520 (5)	2-1 口第一防毒通道	B9, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在大量锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	14

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
9	人员出入口混凝土门	HFM1520 (5)	3-2 口第一防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
10		HFM1520 (5)	3-1 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
11		HFM1220 (5)	4-2 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
12		HFM1520 (5)	4-C×4-4~4-5	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
13		HFM1520 (5)	4-C×4-8	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
14		HFM1520 (5)	4-D×4-14	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
15	人员出入口混凝土门	HFM1520 (5)	5-2 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
16		HFM1520 (5)	4-E× 4-16~4-17	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
17		HFM1520 (5)	5-1 口防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
18		HFM1520 (6)	4-P× 4-8~4-10	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
19		HFM1520 (6)	4-P×4-11	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
20		HFM1520 (6)	4-P× 4-8~4-10	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
21	人员出入口混凝土门	HFM1520 (6)	4-P×4-11	B2, B8, B12	1、门扇启闭范围被阻挡。 2、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。	15
22		HFM0820 (5)	2-3 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
23		HFM0820 (5)	5-A~5-A1× 5-20~5-21	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
24		HFM0820 (5)	4-B~4-C× 4-2~4-3	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
25		HFM0820 (5)	4-3 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
26		HFM0820 (6)	4-F~4-G× 4-10	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
27		HFM0820 (6)	4-F~4-G× 4-10	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
	人员出入口混凝土门				2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	
28		HFM0820(6)	4-K×4-5	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
29		HFM0820(6)	4-K×4-5	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
30		HM2020	4-1 口防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
31		HM2020	人防电站	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
32		HHM1520	5-B×5-13	B4, B9, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、构件缺损，门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、门扇砣面有少量粉刷面剥落破损。 4、设备自身原因，闭锁无法开关。	15

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
					5、密封胶条老化, 无法密闭。	
33	人员出入口混凝土门	HHM1320	1-2 口第二防毒通道	B4, B9, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、构件缺损, 门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、门扇砣面有少量粉刷面剥落破损。 4、设备自身原因, 闭锁无法开关。 5、密封胶条老化, 无法密闭。	15
34		HHM1320	1-2 口第二防毒通道	B9, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、构件缺损, 门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	14
35		HM1520	1-3 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
36		HM1520	1-1 口第一防毒通道	B2, B8, B12	1、门扇启闭范围被阻挡。 2、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。	15
37		HM1520	2-2 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
38	人员出入口混凝土门	HM1520	2-1 口第二防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
39		HM1520	2-1 口第二防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
40		HM1520	3-2 口第二防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
41		HM1520	3-2 口第二防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
42		HM1520	3-1 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
43		HM1220	4-2 密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
	人员出入口混凝土门				4、密封胶条老化, 无法密闭。	
44		HM1520	5-1 口防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
45		HM1520	4-E× 4-16~4-17	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
46		HM1520	5-2 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
47		HM1520	4-D×4-14	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
48		HM1020	1-2 口脱衣室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
49		HM1020	2-1 口脱衣室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
	人员出入口混凝土门				3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	
50		HM1020	3-2 口脱衣室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
51		HM0820	1-3 口除尘滤毒室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
52		HM0820	2-3 口除尘滤毒室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
53		HM0820	2-3 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
54		HM0820	3-1 口除尘滤毒室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
55		HM0820	5-A~5-A1× 5-20~5-21	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
	人员出入口混凝土门				3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	
56		HM0820	4-3 口除尘滤毒室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
57		HM0820	4-3 口密闭通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
58		HM0820	4-B~4-C× 4-2~4-3	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
59		HM0820	5-2 口除尘滤毒室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
60		HM0820	人防电站 防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
61		HM0820	人防电站 防毒通道	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
	人员出入口混凝土门				3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	
62		HM0716	人防电站扩散室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
63		HM0716	人防电站扩散室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
64		HK1000(5)左	人防电站扩散室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
65		KJH800(4B)	人防电站扩散室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
66		HK1000(5)左开	人防电站进风扩散室	B1	1、未见门扇	22
67		HK1000(5)右开	人防电站进风扩散室	B1	1、未见门扇	22
68		KJH600(4B)	1-1口扩散室	B9, B12, B15, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在大量锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因无法启闭。 4、设备自身原因，闭锁无法开关。	17

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
					5、密封胶条老化, 无法密闭。	
69	人员出入口混凝土门	KJH600(4B)	1-2 口扩散室	B1	1、未见门扇	22
70		KJH600(4B)	1-3 口扩散室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
71		KJH600(4B)	4-1 口扩散室	B8, B12, B15, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因无法启闭。 4、设备自身原因, 闭锁无法开关。 5、密封胶条老化, 无法密闭。	15
72		KJH600(4B)	4-3 口扩散室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
73		KJH500(4B)	2-1 口扩散室	B1	1、未见门扇	22
74		KJH500(4B)	2-3 口扩散室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
75		KJH500(4B)	3-2 口扩散室	B8, B12, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
76	通风竖井混凝土门	KJH500(4B)	5-1 口扩散室	B8, B12, B15, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因无法启闭。 4、设备自身原因, 闭锁无法开关。 5、密封胶条老化, 无法密闭。	15
77		KJH500(4B)	5-2 口扩散室	B8, B12, B15, B17, B19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因无法启闭。 4、设备自身原因, 闭锁无法开关。 5、密封胶条老化, 无法密闭。	15
78		HFM0716(5)	4-M×4-4	C8, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
79		HFM0716(5)	4-K×4-2	C8, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
80		HFM0716(5)	5-C1~5-D× 5-1~5-2	C8, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开关。 4、密封胶条老化, 无法密闭。	12
81		HFM0716(5)	4-F~4-G× 4-16~4-17	C8, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因, 闭锁无法开	12

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
	通风竖井混凝土门				关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	
82		HFM0716(6)	4-H~4-J× 4-21~4-22	C9, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在大量锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	14
83		HM0716	4-M×4-4	C8, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
84		HM0716	4-K×4-2	C9, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在大量锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	14
85		HM0716	5-C1~5-D× 5-1~5-2	C8, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
86		HM0716	4-F~4-G× 4-16~4-17	C8, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在局部锈蚀、油漆开裂脱落。 3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	12
87		HM0716	4-H~4-J× 4-21~4-22	C9, C12, C17, C19	1、门扇包边槽钢、门框、铰页存在锈蚀、油漆开裂脱落。 2、门锁杆及传动部分存在大量锈蚀、油漆开裂脱落。	14

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
					3、设备自身原因，闭锁无法开关。 4、密封胶条老化，无法密闭。	
88	防护单元封堵板	FMDB6027(5)	4-K× 4-19~4-20	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
89		FMDB6027(5)	4-K× 4-16~4-17	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
90		FMDB6027(5)	4-K× 4-12~4-13	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
91		FMDB6027(5)	4-K× 4-4~4-5	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
92		FMDB6027(5)	4-L~4-M× 4-14	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
93		FMDB6027(5)	4-P× 4-11~4-12	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
94		FMDB6027(5)	4-P× 5-7~5-8	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
95		FMDB6027(5)	5-B~5-C1× 5-11	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
96		FMDB5027(5)	4-J× 4-7~4-8	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。 3、密封胶条丢失，无法密闭。	13
97		FMDB4027(5)	4-G~4-H× 4-10	D5, D8, D10	1、现场未见封堵钢门板。 2、门框、门板卡槽、盖板存在锈蚀、油漆开裂脱落。	13

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
					3、密封胶条丢失, 无法密闭。	
98	通风设施	自动排气活门	第一防护单元	E7, E13, E18	1、自动排气活门外观出现锈蚀破损。	4
		预埋套管			2、自动排气活门无法启闭 3、预埋套管表面破损锈蚀	
99		自动排气活门	第二防护单元	E7, E13, E18	1、自动排气活门外观出现锈蚀破损。	4
		预埋套管			2、自动排气活门无法启闭 3、预埋套管表面破损锈蚀	
100		自动排气活门	第三防护单元	E7, E13, E18	1、自动排气活门外观出现锈蚀破损。	4
		预埋套管			2、自动排气活门无法启闭 3、预埋套管表面破损锈蚀	
101		自动排气活门	第四防护单元	E7, E13, E18	1、自动排气活门外观出现锈蚀破损。	4
		预埋套管			2、自动排气活门无法启闭 3、预埋套管表面破损锈蚀	
102		自动排气活门	第五防护单元	E7, E13, E18	1、自动排气活门外观出现锈蚀破损。	4
		预埋套管			2、自动排气活门无法启闭 3、预埋套管表面破损锈蚀	
103		自动排气活门	人防电站	E7, E13, E18	1、自动排气活门外观出现锈蚀破损。	4
		预埋套管			2、自动排气活门无法启闭 3、预埋套管表面破损锈蚀	
104	防爆地漏	DN80	1-2 口脱衣室	F3、F6, F8	1、盖板锈蚀, 油漆开裂脱落。 2、阀体锈蚀、油漆开裂脱落。 3、不可启闭。	6
105		DN80	1-2 口淋浴室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
106		DN80	1-2 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
107		DN80	1-3 口密闭通道	F3、F6	1、盖板锈蚀, 油漆开裂脱落。 2、阀体锈蚀、油漆开裂脱落。	4
108		DN80	1-3 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
109		DN80	1-3 口除尘滤毒室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
110		DN80	1-1 口第一防毒通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
111		DN80	1-1 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
112		DN80	2-1 口第一防毒通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
113	防爆地漏	DN80	2-1 口淋浴室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
114		DN80	2-1 口脱衣室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
115		DN80	2-1 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
116		DN80	2-2 口密闭通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
117		DN80	2-3 口密闭通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
118		DN80	2-3 口除尘滤毒室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
119		DN80	2-3 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
120		DN80	人防电站防毒通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
121		DN80	人防电站进风扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
122		DN80	人防电站扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
123		DN80	人防电站	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
124		DN80	人防电站进风井	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
125		DN80	3-1 口密闭通道	F3、F6	1、盖板锈蚀，油漆开裂脱落。 2、阀体锈蚀、油漆开裂脱落。	4
126		DN80	3-1 口除尘滤毒室	F3、F6	1、盖板锈蚀，油漆开裂脱落。 2、阀体锈蚀、油漆开裂脱落。	4
127		DN80	3-2 口淋浴室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
128		DN80	3-2 口脱衣室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
129		DN80	3-2 口第一防毒通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
130		DN80	3-2 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
131		DN80	4-1 口防毒通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
132		DN80	4-1 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
133		DN80	4-2 口密闭通道	F3、F6, F8	1、盖板锈蚀，油漆开裂脱落。 2、阀体锈蚀、油漆开裂脱落。 3、不可启闭。	6
134		DN80	4-3 口密闭通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
135		DN80	4-3 口除尘滤毒室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
136		DN80	4-3 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7

序号	设备	设备型号	轴线位置	问题代码	存在的问题具体情况	扣分
137		DN80	5-1 口防毒通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
138		DN80	5-1 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
139		DN80	5-2 口密闭通道	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
140		DN80	5-2 口除尘滤毒室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
141		DN80	5-2 口扩散室	F1	1、未见防爆地漏阀体	7
142	密闭观察窗	MGC1008	人防电站	/	1、窗框包边槽钢存在锈蚀、油漆开裂脱落。	/

五、检测结论与维护建议

广州医科大学附属番禺中心医院人防地下室防护设施设备专项检测结果如表 5.1 所示

表 5.1 防护设施设备现状综合评分表

序号	设备	类别总分 (100 分)	数量	类别得分	综合评分
1	钢结构大门	22	2 樘	2	30.3
2	人员出入口混凝土门	22	75 樘	8.9	
3	通风竖井混凝土门	22	10 樘	9.4	
4	防护单元封堵板	13	10 樘	0	
5	自动排气活门、 预埋套管	14	6 组	10	
6	防爆地漏	7	38 个	0	
7	密闭观察窗	/	1 个	/	/




广州医科大学附属番禺中心医院人防地下室防护设施设备专项检测综合评分为 30.3 分。依据《广州市结建人防工程防护设施设备维护管理现状评定表》，综合评分≤40 分，应对该人防工程进行专项整治。





广东特思工程检测有限公司

检验检测专用章

二〇二六年三月二十日

六、检查照片（摘选）





司